

Date du signalement	MRC	Nom du chemin	Chainon	Coordonnées	Type de bris	Responsable des travaux	État
2022-05-02	Matawnie	Ch 21 zec Lavigne	1,5 km de la pourvoirie	-73.882231, 46.39279	Rupture	Zec Lavigne	Réparation partielle
2022-05-03	Matawnie	Ch lac Pelletier	Pont Villier km 54	-73.850437, 47.005477	Rupture	Forestiers	Inconnu
2022-05-04	Antoine Labelle	Ch Paquin	KM 83	-74.550589, 47.047836	Rupture	CDAM	Réparé
2022-05-05	La Tuque	Ch Zec Gros Brochet		-73.92392, 47.16823	Rupture	Zec Gros Brochet	Réparé
2022-05-11	La Tuque	Route 1 (R0-403)	KM 1		Rupture	Résolu	Travaux en cours
2022-05-18	La Tuque	Route 10 (R0-450)	KM 70 au 113 KM 113 KM 113 au 126 KM 126	Passable Rupture Inaccessible Rupture	Rupture	Inconnu	Réparé
2022-05-18	La Tuque	Route 25 (R0-461)	KM 103 au 11		Impraticable	Inconnu	Réparé
2022-05-18	La Tuque	Route 23 sud	KM 18		Impraticable	Inconnu	Travaux en cours
2022-05-18	La Tuque	Route 13 (R0-451)	KM 221		Affaissement	Inconnu	Inconnu
2022-05-19	Matawnie	Ch Lac Légaré	KM 40	-73.984443, 46.906193	Rupture	Ass lac Légaré	Réparé
2022-05-20	Antoine Labelle	Ch traverse de Forex	KM 85	-74.818263, 47.275917	Lavement	MFFP	Inconnu
2022-05-20	Matawnie	Ch Broquerie	KM 35; 38;54;64		Lavement/ ponceau	Inconnu	Réparé
2022-05-24	Matawnie	Ch Lac Villier	Pont Villier au quai		Ponceau	Association Opwaiak	Réparé
2022-05-24	Matawnie	Traverse Lac Villier	KM 1		Ponceau	Association Opwaiak	Réparé
2022-05-26	Matawinie	Chemin du Lac Croche à St-Donat	0,5 km de la limite du Parc National du Mont Trembant	-74.077177, 46.368346	Affaissement	Inconnu	Inconnu
2022-05-31	Matawinie	Ch du lac Clair	KM 67		Crevasse	Inconnu	Inconnu